



Vistoria técnica 18/12/2024

Documento: SB.123679/2024-93

Local do evento: Rua Francisco Messa, 102 – Bairro Centro

**Lauda Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Ipê-Rosa (*Handroanthus Heptaphyllus*) medindo 10,0m X DAP 0,6m, estado fitossanitário regular, porém com raízes danificando o passeio público gravemente e alto grau de inclinação, ocasionando risco de queda. Portanto somos favoráveis á substituição do espécime.

( X ) Grau Grave EM ( X ) Danificando passeio

( X ) Risco de queda

Rede elétrica : ( X ) Sim ( ) Não - Passeio ► ( ) < que 1,60 m ( X ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( X ) Não

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:- ...../ ...../ ..... – ID: \_\_\_\_\_

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Diretoria – SU.3  
Engº Agrônomo