



Vistoria técnica 18/12/2024

Documento: SB.123833/2024-57

Local do evento: Rua José Bonifácio, 649 – **Bairro Centro**

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 03 árvores da espécie *Tipuana* (*Tipuana Tipu*) medindo 10,0m X DAP 0,8m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes danificando o passeio público gravemente e alto grau de inclinação, ocasionando risco de queda. Portanto somos favoráveis à substituição dos espécimes.

(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

(X) Risco de queda

Rede elétrica : (X) Sim () Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-// – ID: _____

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo