



Vistoria técnica 09/12/2024

Documento: SB.137314/2024-76

Local do evento: Rua Treze de Maio, 49 – Bairro Rudge Ramos

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie *Tipuana (Caesalpinia Pluviosa)* medindo 10,0m X DAP 0,5m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes expostas danificando o passeio público gravemente e galhos interferindo na fiação elétrica. Portanto somos favoráveis á substituição do espécime.


( X ) Grau Grave EM ( X ) Danificando passeio

( ) Risco de queda

Rede elétrica : ( X ) Sim ( ) Não - Passeio ► ( ) < que 1,60 m ( X ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( X ) Não

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:- ...../ ...../ ..... – ID: \_\_\_\_\_

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Diretoria – SU.3  
Engº Agrônomo