



Vistoria técnica 17/12/2024

Documento: SB.141655/2024-37

Local do evento: Rua José Bonifácio, 627 – **Bairro Centro**

**Lauda Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores da espécie *Tipuana* (*Tipuana Tipu*) medindo 10,0m X DAP 0,8m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes expostas danificando o passeio público, alto grau de inclinação e galhos interferindo na fiação elétrica. Portanto somos favoráveis à substituição dos espécimes.

( X ) Grau Grave EM ( X ) Danificando passeio

( X ) Risco de queda

Rede elétrica : ( X ) Sim ( ) Não - Passeio ► ( ) < que 1,60 m ( X ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( X ) Não

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:- ...../ ...../ ..... – ID: \_\_\_\_\_

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Diretoria – SU.3  
Engº Agrônomo